ООО "Центр РТИ Сервис"
Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2
Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98
Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Клиновые ремни Д(Г)

Ремень клиновой предназначен для работы при температуре окружающего воздуха:
от - 30°С до +60°С

Обозначение типоразмеров:
L - Ширина большего основания, мм.
P - Расчетная ширина ремня, мм.
H - Высота ремня, мм.
A - Угол клина ремня, 40°

Геометрические размеры клиновых ремней

Размер/Профиль	Z(O)	A(A)	B(Б)	C(B)	D(Г)	E(D)
L, мм.	10	13	17	22	32	38
P, мм.	8,5	11	14	19	27	32
H, мм.	6	8	11	14	19	23.5
Длина, мм.	от 500 до 2500	от 500 до 4500	от 630 до 9000	от 1180 до 9500	от 1900 до 12500	от 4000 до 14000

Пример условного обозначения:

Ремень Д(Г)-6300 (К)
Д(Г) - профиль ремня
6300 - расчетная длина ремня (мм)