

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Клиновые ремни Z(O)

Ремни клиновые работоспособны при температуре окружающего воздуха:
от -30°C до +60°C

Обозначение типоразмеров:

L -- Ширина большего основания, мм.

P -- Расчетная ширина ремня, мм.

H -- Высота ремня, мм.

A -- Угол клина ремня, 40°

Геометрические размеры клиновых ремней

Размер/Профиль	Z(O)	A(A)	B(B)	C(B)	D(Г)	E(D)
L, мм.	10	13	17	22	32	38
P, мм.	8,5	11	14	19	27	32
H, мм.	6	8	11	14	19	23.5
Длина, мм.	от 500 до 2500	от 500 до 4500	от 630 до 9000	от 1180 до 9500	от 1900 до 12500	от 4000 до 14000

Пример условного обозначения:

Ремень Z(O)-1400 (K)

Z(O) - профиль ремня

1400 - расчетная длина ремня (мм)

<http://centr-rti.ru/catalog/83>