

ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2

Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98

Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Клиновые ремни Д(Г)

Ремень клиновой предназначен для работы при температуре окружающего воздуха:

от - 30°C до +60°C

Обозначение типоразмеров:

L - Ширина большего основания, мм.

P - Расчетная ширина ремня, мм.

H - Высота ремня, мм.

A - Угол клина ремня, 40°

Геометрические размеры клиновых ремней

| Размер/Профиль | Z(O) | A(A) | B(B) | C(B) | D(Г) | E(D) |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| L, мм. | 10 | 13 | 17 | 22 | 32 | 38 |
| P, мм. | 8,5 | 11 | 14 | 19 | 27 | 32 |
| H, мм. | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | 23.5 |
| Длина, мм. | от 500 до 2500 | от 500 до 4500 | от 630 до 9000 | от 1180 до 9500 | от 1900 до 12500 | от 4000 до 14000 |

Пример условного обозначения:

Ремень Д(Г)-6300 (К)

Д(Г) - профиль ремня

6300 - расчетная длина ремня (мм)

<http://centr-rti.ru/catalog/91>